

## レヴォーグのリコールについて

平成 26 年 9 月 11 日

平成 26 年 9 月 11 日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレヴォーグのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	3428	リコール開始日	平成26年9月11日
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、触媒劣化診断が適正に実施されない場合がある。そのため、触媒が劣化しても警告灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。また、点検を行い異常が認められた場合は、触媒部分の排気管を良品に交換する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002031 ~ VM4-009266 平成26年 4月21日～平成26年 7月30日	6, 382	
	DBA-VMG		VMG-002094 ~ VMG-004210 平成26年 5月13日～平成26年 7月30日	1, 964	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年 4月21日～平成26年 7月30日	(計8, 346台)	