

レガシの改善対策について


平成 9 年 10 月 22 日

平成9年10月22日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシの改善対策を届け出いたしました。

改善対策届出番号	113	改善対策開始日	平成 9 年 10 月 22 日
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の含まれる車台番号	改善対策対象車の製作期間	改善対策対象車の台数	不具合状態の状況及びその原因	改善の内容
スバル	E-BD5	レガシ	BD5-019004 } BD5-022507	平成 8 年 5 月 7 日 } 平成 8 年 11 月 29 日	2,359	ターボ装着の原動機において、原動機制御のためのコントロールユニットの条件判定プログラムに不適切な部分があり、エンスト直後の再始動に時間を要する場合がある。	全車両、当該コントロールユニットを改善品と交換する。
	E-BG5		BG5-170002 } BG5-207717	平成 8 年 5 月 7 日 } 平成 8 年 11 月 29 日	25,198		
合 計					27,557		

改善箇所説明図



改善内容

全車両、当該コントロールユニットを改善品と交換する。

識別：改善品の部品番号

22611AC562

22644AA032

22611AC582

注：□ は交換部品を示す。

ターボ装着の原動機において、原動機制御のためのコントロールユニットの条件判定プログラムに不適切な部分があり、エンスト直後の再始動に時間が要する場合がある。

改善対策対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	原動機型式	総排気量(cc)	乗車定員(人)	備考
スバル	E-BD5	レガシィ	小型・乗用	EJ20	1,994	5	箱型
	E-BG5						ステーション・ワゴン

対象車の車体番号及び製造期間範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄の販売店にお問い合わせください。