

ご愛用頂いておりますサンバーにおきまして、下記内容の保証延長を実施致しましたのでお知らせ申し上げます。

<p>内容</p>	<p>スバルサンバーにて下記の項目に該当した場合は、接着式ダンパークランクプーリーがダメージを受けている可能性が高く、更にベルト張力が低下したままご使用されますと、異音の発生や充電不良に至るおそれがあります。</p> <p>① 補機ベルト張力が低下したまま使用されていた場合 ② 補機ベルト回りからの異音指摘がある場合 ③ クランクプーリーのゴム部に傷・ヒビがある場合</p> <p>このため、当該現象については下記の通り保証期間を延長致します。</p> <p>また、最大積載量で高速走行する頻度が多い場合や不整地・悪路を走行する頻度が多い場合には、ベルト張力が変化しやすいので、サンバーを末永く快適にご使用頂くため、最寄りのスバル販売店において定期的な張力調整(有償)をご用命賜りますようお願いいたします。</p> <p>尚、車両に装備されている接着式ダンパークランクプーリーでも補機ベルトが法定点検等で規定張力に正しく調整されている車両は問題ありません。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>●従来の保証期間</p> <p>新車を登録した日から5年以内 またはその期間内でも10万キロまで</p> </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="text-align: center;"> <p>●変更後の保証期間</p> <p>新車を登録した日から10年以内 またはその期間内でも10万キロまで</p> </div> </div>
<p>修理内容</p>	<p>上記のような現象について、スバル販売店にて点検の結果、本保証期間に該当する場合には、クランクプーリーを補修部品に無償にて交換させていただきます。</p>
<p>お客様へのお願い</p>	<p>ご愛用の皆様には、ご多用のおり誠に申し訳ございませんが、上記のような現象が発生した場合は、最寄りのスバル販売店へ来店日時をご連絡いただき、点検をお受けいただきますようお願い申し上げます。</p>

- ・上記現象であっても原因が異なる場合は、有償修理となりますので、詳しくはスバル販売店へお訪ねください。
- ・保証延長対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれておりますので、詳細につきましては最寄のスバル販売店までお問い合わせ下さい。
- ・保証延長対象車の製作期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。

通称名	型式	保証延長対象車の 車台番号の範囲	保証延長対象車の 製作期間
サンバー	TV1	002002～159156	初号車～2007年12月生産車
	TV2	002003～110907	初号車～2007年12月生産車
	TT1	002002～101260	初号車～2007年12月生産車
	TT2	002001～396056	初号車～2007年12月生産車
	TW1	002002～026504	初号車～2007年12月生産車
	TW2	002001～028504	初号車～2007年12月生産車

※対象車は上記範囲内にかつ接着式ダンパー式クランクプーリー装着車に限ります。