



フィールド サービス ニュース

富士重工業株式会社

本社：東京都新宿区
西新宿1-7-2
(スバルビル)

NO. FAN-039

発行 49年12月15日

プロペラガバナーの作動点検時の回転数について

プロペラガバナーの作動点検時のセット回転数は、サービス・マニュアル項目5-5-5「ガバナーの作動点検」に於いて2200 rpm、フライト・マニュアル項目4-5「プロペラガバナー点検」に於いて2000～2200 rpmとなっていますが、今後はこのセット回転数を2000 rpmに統一使用し、点検実施下さる様お勧めいたします。

尚、プロペラ回転数を2000 rpmと指定した技術的意味はありませんがサービス・マニュアルと、フライト・マニュアルのセット回転数の不統一をそろえる事を目的としました。