



サービス 通信

富士重工業株式会社

本社：東京都新宿区

西新宿1-7-2 (スバルビル)

NO. FAS-000A

発行 52年12月12日

サービス通信目録

サービス通信 (FAS-XXX) の発行はNO76Aで終了し、以降はSB (Service Bulletin) 及びT・B (Technical Bulletin) に改められておりますが、本サービス通信は、以前に発行されたFA200機シリーズに対するサービス通信の中から、現在も有効なものを最新の状態にまとめたものです。

貴社のサービス通信ファイルの冒頭にファイルされ、サービス通信一覧表として御利用いただきたく思います。

尚、内容に変化が生じた場合には、今後の改訂版にてお知らせ致します。

改訂符号	改訂頁	改訂年月日	備考
A	2 ~ 7	52. 12. 12	

このサービス通信の発行により、45年4月29日付のFAS-000は廃止致します。

サービス 通信 No	標 題	適 用 度	適 用 号 機	処 置
FAS -001	前脚ピストン上部プレートの 材質変更及び取付ビスの変更	必 須	#1~21号機 及航技研機	全機実施済
-002	発動機緩速回転数の変更	任 意	全てのFA-200	サービス・マニュアル編 入済
-003	Enginl Bonding Strap の変 更	"	#12以降の FA-200	パーツ・カタログ編入 済
-004	キャブヒーターバルブ又はオルタ ネート・エア・バルブの点検	必 須	#3~#55号 機	全機実施済
-005 B C	燃料油量計の作動点検	指 令	全てのFA-200	
-006	ノーズからリング上下結合版 の変更	任 意	#12~#75 号機	
-007	主翼燃料タンク・ベントホー スの接着	必 須	#56以降の FA-200	全機実施済
-008	プロペラ・オペレーション制 限ブラカード	指 令	#3~#75号機 で 180HP の機体	全機実施済 サービス・マ ニアル・パーツ・カタログ編入済
-009	主脚，前脚オリフィス・チュ ープの変更	任 意	#12~#55 号機	
-010	主脚，前脚オリフィス・チュ ープの変更	必 須	#1~#11 号機 及航技研機	
-011	FA-200-160キャブ ヒーター及びキャビンヒーテ ー系統の変更 (室内暖房強化)	任 意	#12~#68号機 で160HPの機 体	
-012 A	バッテリーの点検	必 須	#12~#127 号機	
-013	燃料の片減り調整について	"	#1~#101 号機	サービス・マニュアル編 入済
-014	VHFスピーカー取付位置 の移動	任 意	#12~#101 号機	

サービス 通信 No	標 題	適 用 度	適 用 号 機	処 置
FAS -015	ブラカード(方向舵ペダル足 掛注意)の取付	指 令	#12~#101 号機	全機実施済 サービス・マニュアル編 入済
-016	方向舵ペダル組立の交換	要 望	#12以降の FA-200	FAN-042に依り 廃止
-017	ラダーペダルトルクチューブ のベテリング部外板補強	必 須	#3, #9, #10 #11号機	全機実施済
-018	FA-200オイルクーラー ラインのパイプ材質変更	・	#1~#31号 機及航技研機	全機実施済
-019	計器板振動低減について	要 望	#12~#75 号機	パーツ・カタログ編入 済
-020	水抜き穴の増設	・	#1~#85号 機	
-021	ラダーケーブルの点検及び交 換	指 令	#1, #3~#11 号機及航技研機	
-022	キャノピーロック穴の増設	要 望	#1~#75号 機及航技研機	
-023A	ブレーキ連動ロッドの交換に ついて	・	#12~#101 号機	パーツ・カタログ編入 済
-024A	フラップトルクチューブとア ーム結合方法の変更	必 須	#12~#101 号機	
-025	可動風防レールのバリ取り	要 望	#1~#86号 機	日常保守整備上の問題。 全機実施済推定
-026	飛行規程の改訂	・	#12~#78 #80号機	フライト・マニュアル改 訂済
-027	飛行規程の改訂	・	#3~#101号 機及航技研機	フライト・マニュアル改 訂済
-028	暖房ダクトにクランプ追加	必 須	#1~#69号機 で160HPの機体	全機実施済
-029	エンジン改造に伴うハッフル の交換	任 意	#12号以降の FA-200	サービス・マニュアル・パーツ・ カタログ編入済

サービス 通信 No.	標 題	適 用 度	適 用 号 機	処 置
FAS -030	前方固定風防の支柱にゴム材 を取付ける	必 須	#1～#86号 機	全機実施済 パーツ・カタログ編入済
-031				未発行
-032	燃料系統の変更	要 望	#1～#100 号機	
-033				未発行
-034				未発行
-035	前脚組立の一時点検	必 須	#1～#101 号機及航技研機	全機実施済
-036	前脚組立の改修	"	#1～#101 号機及航技研機	全機実施済 パーツ・カタログ編入済
-037	客室左側部の静圧チューブと 燃料ベント・チューブとの当 り防止	要 望	#12～#100 号機	
-038A	気化器スロットルアームの増 締め及びカラゲ線交換	必 須	#1～#100号機 で160IPの機体	サービス・マニュアル編 入済
-039	エンジン架及び防火壁の改修	要 望	#12～#100 号機	
-040	前脚組立取付部にシム材追加	"	全てのFA-200	
-041	ステアリング機構改善	任 意	#1～#75号 機	
-042	速度計制限マーク及びその他 標示の改正	必 須	#1～#100号 機及航技研機	サービス・マニュアル編 入済
-043	冷氣取入口の改善	要 望	#1～#100号 機及航技研機	

サービス 通信 No	標 題	適 用 度	適 用 号 機	処 置
F A S - 0 4 4	リクライニング装置付座席の 開発	任 意	# 1 ~ # 1 0 0 号機	
- 0 4 5	後席背当の改善	要 望	# 1 2 ~ # 1 0 0 号機	
- 0 4 6	錐揉回転秒時の延長	要 望	# 1 ~ # 1 2 6 号機及航技研機	
- 0 4 7	I C S 取付追加	任 意	全ての FA-200	
- 0 4 8	可動風防天井窓追加	任 意	全ての FA-200	
- 0 4 9	新型操縦輪の追加	任 意	# 1 2 ~ # 1 0 0 号機	
- 0 5 0	計器照明の改善	任 意	# 1 ~ # 1 0 0 号機及航技研機	
- 0 5 1	シガーライター取付位置の変 更	必 須	# 1 ~ # 1 2 6 号 機でシガーライター の装備の有るもの	全機実施済
- 0 5 2	着陸灯及び滑走灯取付方法の 改善	要 望	# 1 ~ # 1 0 1 号機及航技研機	
- 0 5 3	D C ジェネレーター及びオル タネーターベルトテンション の点検要領	必 須	全ての FA-200	サービス・マニュアル編 入済
- 0 5 4	主脚車軸のスペーサーの変更 及び車軸の修理	要 望	全ての FA-200	" 適用号機変更 " # 1 2 ~ # 1 2 9 号機
- 0 5 5	エンジン駆動燃料ポンプ出口 部テーパー、亀裂発生防止	必 須	# 1 2 以降の 180HPの機体	全機実施済 パーツ・カタログ編入済
- 0 5 6	補助燃料ポンプのドレーン配 管取付	必 須	全ての FA-200 - 180 機体	全機実施済 パーツ・カタログ編入済
- 0 5 7	FA-200パーキング・ブ レーキ操作索の点検及び調整	必 須	全ての FA-200	全機実施済 パーツ・カタログ・サービ ス・マニュアル編入済

サービス 通信 No	標 題	適 用 度	適 用 号 機	処 置
FAS -058	前席背当下部と構造材の当りを防止する	要 望	#1～#134号機及航技研機	
-059	主脚取付ボルトの締付トルク変更	必 須	#12～#131号機及航技研機	サービス・マニュアル編入済
-060	前脚ピストン上部ストッパプレート取付スクリー頭のポンチの実施	必 須	#2～#55号機	全機実施済
-061	ズラカード「錐揉カラノ回復操作の変更」	必 須	#1～#166号機	サービス・マニュアル編入済
-062	STA6779円框，軽減孔フランジ割れ発生防止対策及び修理	要 望	#2～#134号機及航技研機	
-063	プロペラ・スピナー装着方法の変更	要 望	#1～#166号機及航技研機	サービス・マニュアル・パーツ・カタログ編入済
-064	FA-200用ADF無線機KR-85のセンスアンテナKA-17改修について	要 望	#1～#200号機の内ADF・KR-85装備機体	
-065	主脚組立の改修	必 須	#2～#201号機及航技研機	全機実施済
-066B	オイルセパレーター取付（エンジンブリーザー）	要 望	全てのFA-200-180の機体	
-067A	オルタネーター・ターリング・ファン（P/N PU-1605A）の交換	指 令	全てのFA-200	全機実施済
-068	側方防曇装置の新設	要 望	航大機	全機実施済（航大機限定）
-069	排気管取付方法の改善	要 望	全てのFA-200	
-070	フルフローオイル・フィルターの取付	任 意	全てのFA-200	
-071	主脚組立の一時点検	必 須	#12以降の機体	全機実施済

サービス 通信 No.	標 題	適 用 度	適 用 号 機	処 置
F A S - 0 7 2				未発行
- 0 7 3	燃料タンク・ペントチューブ の点検及び取付タランプ追加	必 須	# 2 6 3号機迄	全機実施済
- 0 7 4 A	オ1部：オイルクーラー・チ ューブの点検と保護 テープの追加 オ2部：オイルクーラー・チ ューブ交換	指 令	# 2 4 3号機迄 # 4 1, # 1 0 1, # 1 0 2, # 2 1 4 除	全機実施済
- 0 7 5	オ1部：スピナー・バルク ヘッドの点検及びバル クヘッド切欠部修 正について オ2部：前方スピナー・バ ルクヘッドの追加	必 須	# 2 4 4 ~ # 2 6 5 及び # 4 1, # 1 0 2 # 2 1 4 号機の内 1 6 0, 1 8 0 A O	全機実施済
- 0 7 6 A	F A - 2 0 0 - 1 8 0 型定速 プロペラ・ハブ使用時間制限 について	指 令	ハブS/N705516 ~705560 の機 体	

A