




レガシィ 燃料ホースの延長保証について

平成22年1月

ご愛用頂いておりますレガシィにおきまして下記内容の保証延長を実施致しましたのでお知らせ申し上げます。

<p>内容</p>	<p>レガシィのターボ付き車において、インテークマニホールド裏面の燃料ホースがステーに圧縮された状態で組み付けられていると、気温が低い冷態始動時にまれに燃料ホース端部からガソリンが滲む場合があります。なお、この滲み量は、ごく少量で安全上の問題はございませんが、上記の現象が発生した場合には、ガソリン臭がすることがございます。</p> <p>このため、当該現象については下記の通り保証期間を延長致します。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> <p>●従来の保証期間</p> <p>新車を登録した日から5年以内 またはその期間内でも10万キロまで</p> </td> <td style="text-align: center; width: 10%; border: none;">  </td> <td style="text-align: center; width: 40%;"> <p>●変更後の保証期間</p> <p>新車を登録した日から10年以内 走行距離は問いません。</p> </td> </tr> </table>	<p>●従来の保証期間</p> <p>新車を登録した日から5年以内 またはその期間内でも10万キロまで</p>		<p>●変更後の保証期間</p> <p>新車を登録した日から10年以内 走行距離は問いません。</p>
<p>●従来の保証期間</p> <p>新車を登録した日から5年以内 またはその期間内でも10万キロまで</p>		<p>●変更後の保証期間</p> <p>新車を登録した日から10年以内 走行距離は問いません。</p>		
<p>修理内容</p>	<p>上記のような現象について、スバル販売店にて点検の結果、本保証期間に該当する場合には、燃料ホースを補修部品に無償にて交換させていただきます。</p>			
<p>お客様への お願い</p>	<p>ご愛用の皆様には、ご多用のおり誠に申し訳ございませんが、上記のような現象が発生した場合は、最寄りのスバル販売店へ来店日時をご連絡いただき、点検をお受けいただきますようお願い申し上げます。</p>			

- ・上記現象であっても原因が異なる場合は、有償修理となりますので、詳しくはスバル販売店へお訪ねください。
- ・保証延長対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれておりますので、詳細につきましてはお問い合わせの販売会社までお問い合わせ下さい。
- ・保証延長対象車の製作期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。

通称名	型式	保証延長対象車の 車台番号の範囲	保証延長対象車の 製作期間
レガシィ	TA-BE5	BE5-100001~BE5-128236	2000年12月~2003年3月
	TA-BH5	BH5-180001~BH5-247800	2000年12月~2003年3月

※対象車は上記範囲内でかつターボ付き車のみです。

(注)2011年6月 型式の表記に誤りがあり訂正させていただきました。

(誤)GH-BE5→(正)TA-BE5

(誤)GH-BH5→(正)TA-BH5